


Dva nejčastější způsoby napojení průtokového ohřivače na chladicí systém**Nejčastější chyby při montáži jsou způsobeny nedodržením následujících zásad (řazeno podle důležitosti.)**

1. Výška hadice nad ohřivačem (**výpust**) musí být co největší min. 20cm
Čím jde hadice výš, tím je větší účinnost zařízení.
Napojení hadice co nejbližší k bloku, co nejkratší cestou.
2. Hadice nad ohřivačem (**výpust**) se nesmí ohýbat směrem dolů.
3. Hadice boční (**vpust**) nesmí jít pod spodní úroveň ohřivače.
4. Ostré ohyby hadic způsobují zpomalení proudění směsi.